

## ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA ANALIZA PROPRIETĂȚILOR MECANICE ALE MATERIALELOR

Există deosebiri foarte pronunțate în privința modului în care se comportă diversele categorii de materiale, atunci când sunt solicitate mecanic. Calea cea mai obișnuită pentru punerea în evidență a proprietăților materialelor este efectuarea unor teste de laborator numite **încercări mecanice**. Ca principiu, acestea constau în aplicarea unor încărcări exterioare, adecvate solicitării realizate, asupra unor eșantioane din materialul de studiat, numite **epruvete**, având forme și dimensiuni specifice fiecărui tip de experiment.

Încercările mecanice sunt foarte variate, în primul rând deoarece solicitările care trebuie materializate sunt foarte diverse, dar și pentru că pot fi realizate în condiții statice sau dinamice, la temperatura mediului, sau la temperaturi ridicate ori joase, în aer sau în medii corozive s.a.m.d.

Pentru ca rezultatele experimentale obținute la momente și în locuri diferite să poată fi comparate între ele, încercările se efectuează în condiții stabilite prin **standarde**, elaborate de organizațiile competente din fiecare țară: cele mai cunoscute sunt American Society for Testing and Materials - ASTM în SUA, German Standards Bureau - DIN în Germania, Japanese Industrial Standard - JIS în Japonia. În țara noastră această activitate este coordonată de Institutul Român de Standardizare.

Pe de altă parte, tendința actuală de globalizare a efectelor activităților umane din cele mai diverse domenii se reflectă și în privința acestor standarde, care pe continentul nostru sunt puse în concordanță, în mod treptat, sub formă de norme europene unice (desemnate prin apariția în denumirea standardelor a siglei EN), iar pe plan mondial prin recomandările International Standard Organization (ISO - siglă care, de asemenea, apare în denumirea standardelor puse de acord cu normele internaționale).

Trebuie precizat, în această ordine de idei, că în prezent au valabilitate în România patru categorii de standarde:

- cele adoptate înainte de 1989, denumite STAS și aflate în curs de actualizare, respectiv de înlocuire;
- cele adoptate (respectiv actualizate) după 1990, denumite codificate prin literele SR, urmate de numărul standardului și de anul ultimei actualizări (scris complet);
- cele puse în acord cu normele internaționale, ale căror numere de ordine le-au preluat, codificate la fel ca mai sus, dar cu literele SR EN, respectiv SR ISO.

Principial, în cadrul încercărilor mecanice se măsoară nivelul încărcărilor aplicate eșantionului din materialul analizat, dimensiunile acestuia, ca și efectele produse asupra probei (în general deformații, elastice și/sau plastice), după care se stabilesc, folosind relații de calcul potrivite, valorile corespunzătoare ale caracteristicilor mecanice ale materialului.

Nivelul solicitărilor este exprimat de obicei prin mărimea fizică numită **tensiune mecanică**, calculată ca raport între *sarcina* (forța sau momentul) care produce solicitarea și un *parametru geometric* (aria sau modulul de rezistență) al secțiunii de material care preia solicitarea.

La deformațiile produse pe probă se poate face referire în mărimi *absolute* (deplasări sau rotiri), sau *relative* (alungiri sau lunecări specifice), iar măsurarea lor poate fi făcută cu mijloace obișnuite sau cu dispozitive de precizie (extensometre sau montaje de traductoare tensometrice).

Un indicator important al genului de comportare mecanică a unui material este și **curba** lui **caracteristică**, adică graficul dependenței dintre nivelul solicitării aplicate și cel al deformării epruvetei – grafic care se trasează pe parcursul unora dintre încercările mecanice.

Multe dintre încercări presupun solicitarea epruvetei până în momentul în care materialul cedează (adică este atinsă *limita* lui *de rezistență* la solicitarea respectivă), iar felul în care se produce ruperea și aspectul secțiunii de rupere sunt și ele analizate pentru a caracteriza comportarea mecanică a materialului cercetat.

# ÎNCERCAREA LA TRACȚIUNE A MATERIALELOR METALICE

## Prezentare generală

Încercarea la tracțiune (sau întindere) este una dintre metodele cele mai sigure și cel mai mult folosite pentru stabilirea modului principal în care se comportă un material necunoscut, atunci când este solicitat mecanic. Avantajele ei sunt următoarele:

- distribuția uniformă a tensiunilor în materialul din zona calibrată a epruvetei;
- simplitatea relativă și costul redus de realizare a încercării;
- relațiile de calcul simple prin care sunt valorificate datele obținute prin experimente;
- valabilitatea relațiilor de calcul folosite în domeniul elastic și în domeniul deformărilor plastice.

Trebuie făcută totuși observația că rezultatele încercării nu sunt independente de calitatea dotărilor din laboratorul unde se lucrează: ele vor fi cu atât mai elocvente cu cât mașina folosită este mai competitivă și mai complet utilată pentru efectuarea experimentelor.

## Scopul lucrării

Prin realizarea încercării la tracțiune se pot atinge simultan mai multe obiective:


- stabilirea categoriei în care se încadrează materialul studiat, din punctul de vedere al răspunsului la solicitările mecanice;
- determinarea valorilor caracteristicilor de rezistență și de deformabilitate, la tracțiune, ale materialului încercat;
- trasarea curbei caracteristice la tracțiune a materialului.

## Epruveta utilizată

Pentru materialele metalice încercarea se efectuează urmând prevederile standardului ISO 6892:2010 (care a înlocuit standardul SR EN 10002). Aceste norme prevăd utilizarea unor epruvete plate sau cilindrice; acestea din urmă sunt preferate, dacă probele sunt prelevate din material sub formă de bloc. Pentru ca efectele forțelor cu care epruveta este prinsă în bacurile mașinii să nu denatureze starea de tensiuni din zona ei de măsurare, capetele probei au de obicei dimensiuni mai mari față de celelalte porțiuni ale ei.

## Schema de solicitare

Epruveta este solicitată la întindere prin intermediul a două forțe concentrate  $F$ , egale și opuse, aplicate pe capetele ei și având direcția axei sale longitudinale. Forțele cresc treptat și lent (solicitarea este de tip *static*) până la ruperea probei, iar pe parcursul încercării se înregistrează automat curba de variație a dependenței dintre mărimea încărcării și alungirea pe care aceasta o produce pe probă. Dimensiunile inițiale  $d_0$  și  $L_0$  se măsoară pe zona *calibrată* a epruvetei, așa cum se arată în figura de mai jos.



Schema de principiu a încercării la tracțiune.

## Dispozitivul folosit

Lucrarea se efectuează pe o mașină universală pentru încercări mecanice, condusă de computer, prin intermediul căruia se aleg parametrii la care se realizează solicitarea – de exemplu viteza de creștere a forței. Aceasta se reglează de fapt în

termeni de alungire (îndepărtarea reciprocă a capetelor epruvetei) produsă în unitatea de timp.

Mașina afișează în mod continuu pe monitor graficul de dependență între forța aplicată  $F$  și alungirea  $\Delta L$  a epruvetei; se poate opta pentru trasarea graficului având în axele de coordonate și alte mărimi (de exemplu tensiune-alungire specifică), ale căror valori se calculează automat pe baza datelor inițiale ale probei.

## Tipuri de comportări ale materialelor

Imaginea grafică a dependenței dintre mărimile relative  $\sigma$  și  $\varepsilon$  este specifică fiecărei clase de materiale, fiind numită *curbă caracteristică a materialului* (în acest caz – la tracțiune). Ea oferă multe informații privind proprietățile materialului respectiv, așa cum se va arăta mai jos.

Pentru oțelurile de duritate medie, pe curba caracteristică se pot deosebi mai multe zone, cărora le corespund o serie de mărimi importante.

Punctul O corespunde situației inițiale, în care în epruvetă nu există tensiuni ( $\sigma=0$ ) și nici deformații ( $\varepsilon=0$ ); în prima porțiune a curbei, cele două mărimi cresc simultan, dar viteza de creștere a lui ( $\sigma$ ) este mai mare (graficul este mai apropiat de axa tensiunilor). În plus, dependența dintre cele două mărimi este liniară până în punctul A, care corespunde *limitii de proporționalitate* a materialului ( $\sigma_p$ ).

Ordonata punctului B, până la care se admite că materialul se comportă elastic, adică după descărcare (îndepărtarea forței) epruveta își recapătă lungimea inițială  $L_0$ , se numește *limită de elasticitate* ( $\sigma_e$ ).

Începând din punctul C curba capătă tendința de a continua pe o direcție aproximativ paralelă cu axa absciselor, deoarece se produce creșterea deformației fără ca forța să crească în mod sensibil (se spune că materialul “curge”). Această zonă marchează intrarea în domeniul deformării elasto-plastice a materialului, iar tensiunea corespunzătoare punctului C se numește *limită de curgere* ( $\sigma_c$ ).


Urmează o porțiune crescătoare a curbei, fără proporționalitate între cele două mărimi, care se termină în punctul de maxim D, considerat a fi *limita de rupere* ( $\sigma_r$ ) sau **rezistența la** (rupere prin) **tracțiune** a materialului testat. Dacă se oprește încercarea într-un punct oarecare  $P \in (C'D)$  și se urmărește evoluția epruvetei pe parcursul scăderii forței către zero, se constată că descreșterea celor două mărimi nu se face nici pe drumul urmat la încărcare și nici pe direcția normală la axa absciselor ( $PP'$ ), ci după o linie ( $PO'$ ), aproximativ paralelă cu zona elastică ( $OB$ ) a curbei.

Aceasta arată că deformațiile înregistrate pe epruvetă nu sunt în totalitate reversibile, pentru că din deformația specifică ( $\varepsilon_i$ ), existentă în starea de încărcare din punctul P, dispare (după descărcare) cantitatea ( $\varepsilon_e$ ), numită *deformație elastică*, dar epruveta rămâne cu deformația ( $\varepsilon_p$ ) – *deformație plastică* (permanentă), adică are o lungime mai mare cu ( $\varepsilon_p \cdot L_0$ ) decât lungimea inițială.

Dacă această epruvetă se montează din nou în mașina pentru încercări și se reia solicitarea ei, se observă o evoluție  $\sigma(\varepsilon)$  mergând, cu aproximație, după segmentul ( $O'P$ ), ceea ce indică o zonă cu deformare proporțională (elastică) a materialului, zonă de lungime mai mare decât porțiunea inițială ( $OA$ ). Acest fenomen, marcând o modificare favorabilă a calităților materialului, se numește *ecruisare* și este specific metalelor cu proprietăți mecanice moderate. Este recomandabil ca piesele făcute din astfel de materiale să fie supuse unei solicitări inițiale (pre-încărcare) înainte de a le fi aplicate încărcările propriu-zise pe care trebuie să le preia.

Când se ajunge cu încărcarea epruvetei în apropierea punctului D, adică la valoarea maximă a forței ( $F_{max}$ ), se constată că într-o anumită porțiune a epruvetei secțiunea ei transversală se micșorează (*gâtuire*), fenomen care se accentuează apoi până când se produce ruperea. În acest timp forța aplicată se micșorează, conducând la un traseu descendent ( $DF$ ) al curbei caracteristice.

Este remarcabil că momentul apariției gâtuirii pe epruvetă înseamnă pierderea caracterului omogen al solicitării (care fusese observabil prin producerea aceluiași fenomen în întregul volum al probei aflat în afara zonelor de prindere), datorită creșterii valorilor locale ale tensiunilor și deformațiilor specifice în acea zonă a epruvetei.



Aspectul tipic al curbei caracteristice la tracțiune pentru oțelurile de duritate medie.

Pe lângă forma propriu-zisă a curbei caracteristice, aspectul secțiunii de rupere a epruvetei este un criteriu în plus pentru încadrarea materialului analizat într-o anumită categorie: materialele **fragile** se rup după deformații foarte mici, aproape inobservabile, iar cele **ductile** – dimpotrivă, se deformează mult, iar curba nu are o zonă urcătoare după zona de curgere.

Materialele pentru care s-a descris mai sus forma tipică a curbei de tracțiune, în rândul cărora se situează și oțelurile de duritate medie, formează categoria intermediară: ele nu manifestă nici fragilitate, dar nici ductilitate pronunțată, în schimb închid sub curba lor caracteristică la tracțiune o suprafață mult mai mare decât la celelalte două categorii. Această arie reprezintă măsura energiei de deformare pe care materialul o poate acumula înainte de rupere: cu cât aceasta este mai mare, cu atât materialul este mai **tenace** și va suporta mai bine, de exemplu, solicitările dinamice.

Așadar, despre un material care se rupe la tracțiune prin smulgere, după apariția unei gătuiri pronunțate pe epruvetă și pentru care pe curba caracteristică apar zonele descrise, inclusiv zona urcătoare dinainte de rupere, se va spune că are *tenacitate* mare și că este recomandabil pentru preluarea în condiții de siguranță a unei game variate de încărcări mecanice.

### Caracteristici mecanice ale materialelor, stabilite în urma încercării la tracțiune

Dacă după rupere se așează cap la cap cele două bucăți ale epruvetei și se măsoară lungimea finală  $L_u$  (între reperele aflate inițial la distanța  $L_0$ ) a porțiunii sale calibrate, se poate determina *alungirea specifică la rupere* a materialului:

$$A_r = \frac{L_u - L_0}{L_0} \cdot 100 = \frac{\Delta L}{L_0} \cdot 100 \quad [\%] \quad (1)$$

În mod analog, notând cu  $S_0$  și  $S_u$  ariile *inițială* și *finală* (calculate în funcție de diametre) ale secțiunii de rupere, se poate stabili *gătuirea specifică la rupere* a materialului:

$$Z = \frac{S_0 - S_u}{S_0} \cdot 100 [\%] \quad (2)$$

în care notațiile reprezintă  $S_0 = \frac{\pi d_0^2}{4}$ , respectiv  $S_u = \frac{\pi d_u^2}{4}$  [mm<sup>2</sup>]

Cu privire la valorile limită ale tensiunii, în standardele pentru încercarea la tracțiune a metalelor se recomandă calcularea lor prin împărțirea valorilor corespunzătoare ale forței de încărcare nu la aria instantanee a secțiunii epruvetei, ci la aria ei inițială  $S_0$ , astfel că limitele teoretice ale tensiunii ( $\sigma_c$  și  $\sigma_r$ ) sunt înlocuite prin niște mărimi *convenționale*:

▪ *limita de curgere*  $R_e = \frac{F_c}{S_0}$  [MPa] (3)

▪ *rezistența la tracțiune*  $R_m = \frac{F_{\max}}{S_0}$  [MPa] (4)

Aceste patru mărimi ( $R_e$ ,  $R_m$ ,  $A_r$ ,  $Z$ ), calculate pe baza datelor obținute din încercarea descrisă, se numesc *caracteristici mecanice la tracțiune* ale materialului analizat, iar cunoașterea lor este importantă pentru calculele de rezistență și pentru folosirea corectă a materialului în cauză.

### Modul de lucru

Efectuarea în laborator a încercării la tracțiune presupune parcurgerea următoarelor etape:



- se pornește mașina și se inițializează programul ei de conducere;
- se măsoară valorile inițiale ale diametrului și lungimii epruvetei;
- se completează cu aceste valori tabelul afișat pe monitor;
- se instalează epruveta între bacurile de prindere ale mașinii și se reglează parametrii încercării; viteza de creștere a solicitării se alege, de exemplu la valoarea de 2mm/min;
- se pornește încărcarea;

- se urmărește modul în care proba se deformează pe parcursul solicitării, iar pe monitor se observă trasarea curbei caracteristice a epruvetei;
- după producerea ruperii probei se înregistrează curba în computerul mașinii, apoi se scot bucățile de epruvetă din mașină și se măsoară dimensiunile finale - diametrul  $d_u$  din secțiunea de rupere și distanța  $L_u$  dintre reperele extreme de pe epruvetă, atunci când bucățile rupte sunt așezate cap la cap pentru reconstituirea probei.



### **Analiza rezultatelor**

Fenomenele observate și datele rezultate din experiment permit să se încadreze materialul încercat într-o anumită categorie de materiale, precum și să se calculeze valorile caracteristicilor sale de rezistență (limitele de curgere și de rupere) și deformabilitate (alungirea și gătuirea la rupere).



## Câteva forme tipice de curbe caracteristice



Materiale compozite preponderent fragile



Materiale compozite cu matrice polimerică și armare cu țesături de fibre de tip textil



Oțel tenace, în două variante de prezentare a rezultatelor încercării



# ÎNCERCAREA LA RĂSUCIRE APLICATĂ MATERIALELOR METALICE

## Prezentare generală

Solicitarea de răsucire apare în secțiunile transversale ale barelor încărcate cu cel puțin două momente  $M_t$  (dintre care unul poate fi reacțiunea dintr-un reazem încastrat al barei), acționând ca vectori pe axa longitudinală a barei. Principalul efect care se produce în materialul solicitat este rotirea reciprocă a secțiunilor transversale, astfel încât deformările sunt exclusiv de tip unghiular: valorile *absolute* ale acestora sunt numite chiar „rotiri”, notate de obicei  $\Delta\varphi$ , măsurate (între secțiunile de capăt ale unui tronson de bară) și exprimate în grade. Trebuie precizat că valorile rezultate din calcule se obțin de cele mai multe ori în radiani!

Pe de altă parte, pentru a se înlesni compararea deformațiilor de răsucire de pe bare diferite, sau de pe tronsoane diferite ale unei anumite bare, se folosește exprimarea lor în mărimi *relative*, care pentru această solicitare sunt de două categorii:


- **lunecări specifice** ( $\gamma$ ) – mărimi adimensionale, care exprimă modificarea (după producerea răsucirii a) unghiurilor dintre planele (inițial) perpendiculare care mărginesc volumele elementare de material; corespund lungirilor specifice de la solicitările axiale și apar în expresia legii lui Hooke pentru răsucire ( $\tau = \gamma \cdot G$ );
- **rotiri specifice** ( $\theta$ ) – măsurate în [rad/m], cuantifică rotirea reciprocă a două secțiuni transversale ale barei, aflate la distanța de o unitate de lungime (un metru).

## Scopul lucrării și epruveta utilizată

În cadrul acestei lucrări de laborator se urmărește stabilirea rezistenței la rupere prin răsucire a unui material metalic de duritate medie (oțel tenace). Se folosește o probă cilindrică, având diametrul „ $d$ ” constant (de obicei la valoarea  $d=10\text{mm}$ ) pe toată lungimea zonei de lucru ( $L=80\text{mm}$ ); pentru a putea fi antrenate în mișcare de rotație, capetele epruvetei sunt de secțiune transversală pătrată (la dimensiunea semifabricatului din care a fost prelucrată proba).

## Schema de solicitare și calculul momentului de răsucire

Schița de mai jos prezintă principalul modul cum funcționează dispozitivul folosit pentru realizarea încercării: rotirea capetelor probei se obține prin intermediul unor roți dințate (câte una la fiecare capăt), care angrenează cu câte două cremaliere (bare cilindrice, lungi, danturate); acestea sunt montate antisimetric în suportii rigizi ai dispozitivului, astfel încât se produc cupluri de forțe care rotesc în sensuri opuse roțile dințate.



Momentele de răsucire astfel aplicate se calculează înmulțind forțele  $F/2$  (cu  $F$  este notată mărimea încărcării, indicată pe cadranul mașinii pentru încercări) cu distanța dintre direcțiile acestora. Întrucât se consideră că, în cazul pieselor danturate, angrenarea lor și transmiterea forțelor se face pe diametrul de divizare  $D_d$ , această mărime reprezintă brațul cuplurilor de forțe din dispozitiv. Prin urmare, efortul secțional  $M_t$  care încarcă epruveta (de mărime constantă pe lungimea probei) are valoarea:

$$M_t = \frac{F \cdot D_d}{2} \quad [\text{N} \cdot \text{mm}]$$

Pe de altă parte, mărimea diametrului de divizare al roților dințate poate fi calculată ca produs între modulul  $m$  al roții și numărul  $z$  al dinților ei, care pentru roțile folosite în construcția dispozitivului de față conduc la următorul rezultat:

$$D_d = m \times z = 1,5 \text{ mm} \times 20 \text{ dint} = 30 \text{ mm}$$

## Calculul tensiunilor tangențiale și al rezistenței la răsucire

În cazul solicitării de răsucire, în toate secțiunile transversale ale zonei de măsurare a probei apar numai tensiuni tangențiale; mărimea acestora este (în domeniul **elastic**) variabilă liniar pe oricare diametru, fiind direct proporțională cu distanța  $r$ , față de axa de rotație, a punctului în care se face calculul. Deoarece în cazul de față efortul secțional și dimensiunea transversală sunt constante, pentru toate secțiunile, formula de calcul se va scrie:

$$\tau(x, r) = \frac{M_t(x) \cdot r}{I_p(x)} = \frac{M_t \cdot r}{I_p} \quad [\text{MPa}] \quad (1)$$

Tensiunile *maxime* se produc în punctele de pe circumferința oricărei secțiuni (aceasta va face ca prima fisură din secțiunea de rupere să se producă pe circumferința ei), având valoarea:

$$\tau_{\max}(x) = \frac{M_t \cdot r_{\max}}{I_p} = \frac{M_t \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi \cdot d^4}{32}} = \frac{M_t}{\frac{\pi \cdot d^3}{16}} = \frac{M_t}{W_p} \quad [\text{MPa}] \quad (2)$$

Se remarcă apariția în acest calcul a mărimii  $W_p$ , modulul de rezistență polar, care exprimă capacitatea secțiunilor circulare de a suporta momente de răsucire.

O particularitate importantă a calculelor de la această solicitare este motivată de comportarea specifică a metalelor tenace, atunci când sunt încărcate peste nivelul deformabilității lor elastice: tensiunile din apropierea circumferinței depășesc limita de curgere a materialului, astfel încât partea exterioară a cilindrului zonei de lucru se deformează plastic, cu tensiuni de aceeași mărime în fiecare punct din material. În acest timp, partea dinspre axa de rotație (având un volum cu atât mai mic cu cât solicitarea este mai intensă) rămâne în domeniul elastic, urmând să ajungă treptat în zona plastică pe măsură ce se apropie momentul ruperii.

Pe această bază se poate demonstra că, în mod oarecum paradoxal, modulul de rezistență al secțiunilor circulare ajunge, pentru această perioadă de deformare *elasto-plastică* a materialului, la o valoare mai mare decât aceea din domeniul elastic:

$$W_{e-p} = \frac{\pi \cdot d^3}{12} \quad [\text{mm}^3] \quad (3)$$

Această mărime trebuie să fie folosită inclusiv la calculul **rezistenței la răsucire** a metalului studiat în experimentul de față, reprezentând valoarea tensiunii maxime din secțiunea de rupere a epruvetei, produsă în clipa în care proba cedează sub solicitare (și când pe cadranul mașinii este indicată forța maximă  $F_{\max}$  pe care proba o poate suporta). Folosind rezultatele de mai sus, relația finală pentru acest calcul se scrie astfel:

$$\tau_r = \frac{M_{t \max}}{W_{e-p}} = \frac{\frac{F_{\max} \cdot D_d}{2}}{\frac{\pi \cdot d^3}{12}} = \frac{6F_{\max} \cdot D_d}{\pi \cdot d^3} \quad [\text{MPa}] \quad (4)$$

La finalul acestei scurte prezentări, trebuie făcute încă două precizări importante:

- metalele tenace prezintă o particularitate în plus (față de cele descrise anterior) – capacitatea foarte mare de a se deforma plastic prin răsucire; curba lor caracteristică (trasată la mașina pentru încercări în coordonate absolute  $M_t - \Delta\phi$ ) are o zonă de curgere extrem de întinsă (urmând după o zonă elastică scurtă), pe parcursul căreia nivelul încărcării crește foarte lent, în vreme de deformația (rotirea reciprocă a capetelor probei) este accentuată (urmărind generatoarea trasată inițial pe probă, se va observa că spirala în care se transformă marchează aproximativ 3 rotații complete ale unui capăt față de celălalt); secțiunea de rupere este plană și perpendiculară pe axa epruvetei, aspect care este specific acestor materiale;
- de cealaltă parte, metalele fragile se comportă la răsucire conform caracteristicilor cunoscute, adică ruperea lor se produce (practic) imediat după depășirea limitei lor de deformabilitate elastică; secțiunea de rupere are aspect elicoidal, care se explică prin prezența tensiunilor normale maxime, de întindere, în plane înclinate la  $45^\circ$  față de secțiunile transversale (stare de forfecare pură).

## **Modul de lucru**

Folosind mașina pentru încercări mecanice, de tip R5, vor fi parcurse următoarele etape:

- se pregătește mașina, reglată pentru forțe de întindere de până la 2500kgf;
- se montează pe mașină dispozitivul pentru realizarea încercării de răsucire;
- se măsoară diametrul epruvetei, ale cărei capete se așează în bucșele de antrenare ale dispozitivului;
- se pornește mașina, cu creșterea forței (de tracțiune)  $F$  (aplicată dispozitivului) până la ruperea epruvetei;
- se scoate proba ruptă din dispozitiv și se citește forța  $F_{\max}$  pe cadranul mașinii.

## **Analiza rezultatelor**

Prelucrarea datelor experimentale este simplă, fiind de calculat rezistența la răsucire a metalului încercat, pe baza relației (4). Forța maximă se exprimă în unități de măsură din Sistemul Internațional, adică în Newtoni (se reamintește că  $1\text{kgf} = 9,81\text{N}$ ), pentru ca rezultatul final să fie exprimat în MPa ( $\text{N}/\text{mm}^2$ ).

Este important să fie evidențiate informațiile furnizate de experimentul efectuat, cu privire la următoarele aspecte ale solicitării:

- modul în care se produc cele două momente de răsucire care acționează la capetele epruvetei, prin intermediul dispozitivului încercării;
- evoluția tensiunilor tangențiale în secțiunile transversale ale probei și anticiparea modului în care se produce prima fisură în materialul epruvetei, atunci când încărcarea ajunge la nivelul maxim;
- încadrarea într-o anumită categorie a metalului încercat, pe baza observării capacității sale de a se deforma plastic, dar și a aspectului secțiunii de rupere a epruvetei.

# ÎNCERCĂRI ASUPRA LEMNULUI

## A. FORFECARE LONGITUGINALĂ


### Prezentare generală

Lemnul este în mod natural un material cu calități particulare, derivate din structura specială, formată din lamele fibroase, care corespund în principiu inelelor de creștere ale copacilor. Acestea vor face ca proprietățile care sunt stabilite pe probe decupate pe direcții diferite din masa lemnoasă să aibă valori diferite în mod pronunțat: rezultă că lemnul este un material neomogen și anizotrop, iar încercările mecanice care i se aplică trebuie să ia în considerare acest lucru.

Atunci când este uscat, lemnul are și un caracter preponderent fragil, astfel încât rezultatele cele mai grăitoare în privința calităților lui mecanice se obțin prin încercările de forfecare și încovoiere; în fiecare caz, încărcările se vor dirija în raport cu fibrele lemnului pe direcții adaptate obiectivelor experimentului respectiv. De exemplu, prin încercarea la forfecare longitudinală se urmărește să se stabilească la ce nivel al încărcării, pe direcția fibrelor, se produce ruperea lemnului prin desfacere în straturi.

### Epruveta utilizată

Se folosește o probă de dimensiuni mici (care deci evită risipa de material), având formă prismatică și două decupări nesimetrice, în zona care este sprijinită, la partea inferioară, în dispozitivul de prindere. Decupările au rolul, așa cum se va observa pe parcursul experimentului, să predetermine secțiunea pe care se va produce ruperea prin forfecare a epruvetei.



### Schema de solicitare

După cum se poate observa pe schița alăturată, proba de lemn (pe suprafața căreia liniile subțiri ondulate evocă direcția fibrelor) este așezată cu decuparea mai mică pe reazemul orizontal din partea dreaptă, în vreme ce reazemul vertical din stânga permite alunecarea cu rostogolire a probei către în jos.

Forța activă  $F$  este aplicată de poansonul mașinii de încercat, pe platanul căreia dispozitivul este sprijinit la partea de jos. Reazemul din stânga introduce o forță de reacțiune  $R$ , egală permanent cu  $F$  și crescând împreună cu ea, treptat și lent.

În momentul în care tensiunea de forfecare egalează și depășește valoarea rezistenței lemnului la desfacere în straturi începe să se producă ruperea

probei, pe planul indicat cu linie întreruptă în figură. Dacă fibrele de lemn sunt uniforme în zona solicitată, atunci secțiunea de rupere va fi aproximativ plană, iar dimensiunile ei vor coincide cu înălțimea „ $b$ ” a epruvetei din partea cu decupări și respectiv cu grosimea ei „ $g$ ”.

Este important să se observe două lucruri, în legătură cu forma epruvetei:

- pe de o parte, că pentru a se produce forfecare, iar nu o simplă solicitare de compresiune, este nevoie ca forțele să nu fie pe aceeași direcție, ci să aibă între ele un mic decalaj (care în practică este observabil atât la foarfeci, cât și la ghilotine, de exemplu);
- în al doilea rând, se poate înțelege că decuparea din dreapta-sus a probei trebuie să fie puțin mai mare (în direcția paralelă cu reazemul orizontal) decât cea din partea de jos, pentru ca fisura (linia întreruptă) care se produce la atingerea limitei de rezistență (și care începe de pe muchia, de lungime „ $g$ ”, aflată în contact cu colțul reazemului de jos) să se poată degaja până la suprafața superioară a probei, ajungând să se termine în zona decupării de sus.

Se mai observă că, dacă decuparea de sus ar fi insuficient de mare, fisura s-ar dezvolta către zona superioară a probei, pe care se aplică forța  $F$ , astfel că în epruvetă se va produce nu doar solicitarea de forfecare, ci și una de compresiune.

În fine, este de remarcat și faptul că la forfecare solicitarea nu este omogenă (cum este la tracțiune), ci se concentrează într-o anumită secțiune (sau, în alte cazuri, în câteva secțiuni) din probă, iar efectele produse în restul volumului de material pot fi considerate neglijabile.

Nu este lipsită de interes o precizare: încercarea se realizează pe o mașină pentru încercări mecanice de tip R5, de construcție simplă, necuplată la un calculator. Cadranle pe care se citesc, la această mașină, forțele aplicate epruvetelor sunt gradate în unități particulare de măsură, destul de rar folosite în prezent: este vorba despre kilograme-forță (forța cu care trage de un resort masa de 1kg), pentru care transformarea în unități din SI se face astfel:

$$1\text{kgf} = 1\text{kg} \times 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 9,81\text{N}$$

Pe baza acestei relații se preferă și se admite ca, în cazul unor calcule aproximative, să se considere că  $1\text{kgf} \approx 1\text{daN}$ , ceea ce însă nu trebuie făcut în calculele de laborator.

### Relații de calcul

Mărimea rezistenței lemnului la forfecare longitudinală reprezintă valoarea tensiunii de forfecare ce se înregistrează în material în momentul ruperii, în secțiunea de rupere a epruvetei. Prin urmare, această valoare se va calcula ca raport între forța  $F_{\max}$  (care rămâne înregistrată pe cadranul mașinii după rupere) și aria de lemn  $A_f$  pe care se produce dislocarea prin forfecare – s-a arătat mai sus că aceasta are forma unui dreptunghi cu laturile „b” și „g”:

$$\tau_r = \frac{F_{\max}}{b \cdot g} \text{ [MPa]}$$

### Modul de lucru

Efectuarea încercării implică parcurgerea următoarelor etape:

- se măsoară (folosind un șubler) dimensiunile epruvetei (b și g) în zona decupată;
- se reglează mașina pentru încercări mecanice pentru forțe cuprinse în intervalul 0-500kgf;
- se montează epruveta în dispozitiv și se așează dispozitivul pe platanul mașinii;
- se aduce poansonul mașinii în contact cu partea superioară a probei, pe care se va aplica forța activă  $F$ ;
- se pornește mașina și se începe creșterea forțelor de forfecare;
- se încarcă proba până la rupere, după care se oprește mașina și se extrage epruveta din dispozitiv;
- se reține valoarea  $F_{\max}$  a forței la care s-a produs ruperea epruvetei prin forfecare.

### Analiza rezultatelor

Prelucrarea datelor experimentale este foarte simplă, întrucât este de calculat doar rezistența la forfecare longitudinală a lemnului, folosind relația de mai sus. Mult mai interesant este să se rețină particularitățile lemnului, ca material natural neomogen și anizotrop, ca și elementele semnalate anterior cu privire la modul cum se realizează solicitarea de forfecare și cum se produce ruperea lemnului sub acțiunea acestui tip de încărcare mecanică.

## B. ÎNCOVOIERE STATICĂ

### Prezentare generală

Încovoierea este cea mai complexă dintre solicitările simple, întrucât produce simultan atât deplasări liniare, cât și rotații, în jurul axei de îndoire, ale secțiunilor transversale ale barelor. Pe parcursul solicitării, se dezvoltă vectori moment care au direcție perpendiculară pe axa barei;


solicitarea devine compusă (încovoiere dublă sau încovoiere cu răsucire), dacă direcția momentului nu coincide cu una dintre axele principale centrale ale secțiunilor barei.

Pe de altă parte, încovoierea este o solicitare extrem de prezentă în practica inginerescă, întrucât toate barele încărcate cu forțe perpendiculare pe axa lor longitudinală sunt solicitate la încovoiere (și sunt denumite grinzi). Prin urmare, este important să se stabilească nivelul suportabil al forțelor de pe astfel de bare, ceea ce pentru construcțiile din lemn se analizează prin încărcări de direcție perpendiculară pe fibrele lemnului.

### Epruveta utilizată

Se folosește o bară prismatică, de lungime totală „ $L_0$ ”, având secțiunea transversală de formă dreptunghiulară, cu laturile „ $b$ ” și „ $h$ ”, constante ca mărime pe lungimea probei. Aceasta se așează pe două reazeme simple, aflate la distanța „ $L$ ” (reglabilă pe dispozitivul încercării).

### Schema de solicitare



Pe schiță se arată realizarea încercării, precum și modul în care ea se reprezintă simbolic în calculele ingineresti, respectiv diagramele de eforturi care corespund acestei solicitări.

Se observă că lungimea utilă a barei poate fi împărțită în două regiuni simetrice, pe care cele două categorii de eforturi au aceleași expresii, forțele tăietoare având însă sensuri contrare (conform regulilor de semne):

$$(\forall) x_{1(2)} \in \left(0; \frac{L}{2}\right): T_y(x_1) = \frac{F}{2} = \text{ct.}; M_{iz}(x_1) = \frac{F}{2} \cdot x; \quad (\forall) x_{1(2)} \in \left(0; \frac{L}{2}\right): T_y(x_1) = -\frac{F}{2} = \text{ct.}; M_{iz}(x_1) = \frac{F}{2} \cdot x$$

se ajunge astfel la o diagramă de momente simetrică și una de forțe antisimetrică, ceea ce confirmă regula generală cu privire la încărcarea simetrică a construcțiilor simetrice.

Prezența la mijlocul barei a valorii maxime a momentului de încovoiere arată că acolo este punctul sensibil al probei; acest lucru se poate spune și pe baza observațiilor practice: o astfel de bară se rupe întotdeauna în secțiunea din dreptul forței  $F$ , mai precis cu prima fisură producându-se în fibra cea mai de jos a acelei secțiuni transversale a barei.

Pe de altă parte, din relația lui Navier se deduce că tensiunile de încovoiere variază liniar și antisimetric, pe înălțimea secțiunilor construite simetric față de axa de încovoiere, având valoarea zero în punctele de pe această axă (numită și *axa neutră* a barei) și valorile maxime (cu semne opuse) în fibrele extreme ale barei. Acest lucru poate fi intuit cu ușurință dacă se observă modul în care se deformează bara sub acțiunea forței  $F$ : pe măsură ce crește încărcarea, fibrele longitudinale capătă forme tot mai accentuate de arce de cerc, având raze crescătoare către exteriorul curburii. Făcând și observația că dimensiunile transversale ale barei nu suferă modificări semnificative în urma acestei solicitări, deducem că fibrele din jumătatea superioară a barei se scurtează, iar cele din partea de jos se lungesc, deformațiile fiind proporționale cu distanța acestor fibre până la axa de încovoiere.

Din cele de mai sus rezultă (intuitiv) că valorile tensiunilor de încovoiere din fibrele extreme ale barei vor fi (în orice secțiune transversală, inclusiv în cea de rupere) egale și de semne opuse: dacă solicitările sunt la fel de mari, rămâne să fie explicat motivul pentru care prima fisură apare, pentru o astfel de solicitare, în fibra extremă din partea de jos (opusă punctului de aplicare a forței).

Aceasta se datorează caracterului fragil al lemnului (mai ales când este uscat) – toate materialele fragile (fonta, piatra, creta, betonul, marmura etc.) suportă bine solicitările de comprimare, dar (prin comparație cu acelea) foarte prost pe cele de întindere. Prin urmare, tensiunile din fibrele extreme cresc continuu (la creșterea forței  $F$ ), în același ritm, dar prima dată se egalează limita de rezistență la întindere a lemnului, în fibra cea mai de jos.

### Relații de calcul

Rezistența lemnului la încovoiere (perpendicular pe fibrele sale) este:

$$\sigma_r = \frac{M_{iz\max}}{W_z} = \frac{F_{\max} \cdot L}{4 \cdot \frac{b \cdot h^2}{6}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{F_{\max} \cdot L}{b \cdot h^2}$$

unde  $F_{\max}$  este forța indicată (în kgf, care se transformă în unitățile din SI) pe cadranul mașinii după ruperea probei, iar  $W_z$  este modulul de rezistență al secțiunii dreptunghiulare în raport cu axa de încovoiere (relația lui de calcul „ $bh^2/6$ ” este cunoscută).

Este de remarcat că lungimea totală a grinzii nu influențează acest calcul, în care apare doar distanța dintre reazeme „ $L$ ” – despre care s-a arătat că este reglabilă după dorința experimentatorului.

### Modul de lucru

Folosind mașina pentru încercări mecanice, de tip R5, vor fi parcurse următoarele etape de lucru:

- se pregătește mașina, reglată pentru forțe de compresiune de până la 500kgf;
- se măsoară dimensiunile transversale ale epruvetei, care se așează în dispozitiv cu dimensiunea mai mare „ $h$ ” pe direcție verticală;
- se reglează distanța dintre reazemele dispozitivului, de exemplu la valoarea  $L = 200\text{mm}$ ;
- se aduce poansonul mașinii în contact cu proba și se pornește mașina;
- se menține creșterea forței  $F$  până în momentul în care se produce ruperea epruvetei;
- se scoate proba ruptă din dispozitiv și se citește forța  $F_{\max}$  pe cadranul mașinii.

### Analiza rezultatelor

Prelucrarea datelor experimentale este simplă, fiind de calculat doar rezistența lemnului la încovoiere pe baza relației de mai sus. Desigur, forța maximă se exprimă în unități de măsură din Sistemul Internațional, adică în Newtoni (se reamintește că  $1\text{kgf} = 9,81\text{N}$ ), pentru ca rezultatul final să fie exprimat în MPa ( $\text{N/mm}^2$ ).

Pe lângă stabilirea acestei valori, este important să fie evidențiate informațiile furnizate de experimentul efectuat, cu privire la următoarele aspecte ale solicitării de încovoiere:

- modul în care se produce deformarea barei, sub acțiunea unei forțe concentrate plasate la mijlocul distanței dintre cele două reazeme;
- poziția, pe axele „ $x$ ” (longitudinală) și „ $y$ ” (axa principală centrală verticală, perpendiculară pe direcția de încovoiere), a fibrei în care se produce prima fisură în materialul epruvetei, atunci când încărcarea ajunge la nivelul ei maxim;
- explicarea acestor fenomene, pe baza evoluției eforturilor secționale pe lungimea grinzii, respectiv a tensiunilor de încovoiere pe înălțimea secțiunilor transversale.

În final trebuie remarcat că rezultatele încercărilor de acest fel sunt importante și concludente pentru a se realiza încadrarea într-o anumită clasă (inclusiv de aplicații recomandabile), a materialului lemnos dintr-un lot de materie primă care se supune cercetării experimentale.

# ÎNCERCAREA METALELOR LA ÎNCOVOIERE PRIN ȘOC

## Prezentare generală


Solicitările sunt numite **statice**, dacă încărcările cresc lent, de la zero până la valorile maxime, dând posibilitatea de întrerupere și repornire a solicitării, după dorința experimentatorului, în aproape toate stadiile unei astfel de încercări mecanice. Se obțin pe această cale informații importante despre modul în care răspund diversele materiale, atunci când sunt solicitate mecanic, inclusiv valori ale anumitor caracteristici mecanice ale lor, ce pot fi apoi folosite în diverse tipuri de calcule ingineresti. Pe de altă parte, există multe aplicații practice în care solicitările diverselor piese și ansambluri mecanice se produc cu viteze mari, încât se creează condiții pentru ca materialele să se comporte în moduri diferite, în comparație cu situația unor solicitări similare, aplicate static.

Apare astfel necesitatea de a fi studiate proprietățile materialelor la încărcări **dinamice**, la care fie creșterea solicitărilor se produce instantaneu (încercări prin șoc), fie intensitatea încărcării evoluează ciclic în timp, urmând anumite legi de variație (încercări la oboseală).

Încovoierea aplicată prin șoc este cea mai răspândită dintre încercările de acest fel aplicate metalelor, întrucât este rapidă și relativ ușor de pus în practică, dacă laboratorul avut la dispoziție deține un utilaj omologat pentru astfel de experimente. Datele obținute sunt în primul rând de tip calitativ și permit evaluarea capacității metalului studiat de a suporta solicitări prin șocuri, dar și încadrarea lui într-o anumită clasă de materiale.

## Epruveta utilizată

Încercarea descrisă în continuare reprezintă cea mai cunoscută variantă de laborator a acestui tip de solicitare și folosește șocul produs prin lovirea probei de către partea activă a unui pendul (ciocan Charpy), făcut să cadă de la o anumită înălțime, proporțională cu nivelul de energie ce trebuie dezvoltat în experiment. Se folosește o epruvetă prismatică, de dimensiuni relativ mici și secțiunea transversală de formă dreptunghiulară, cu laturile „b” și „a”, constante pe lungimea probei; la mijlocul lungimii epruveta are o creștătură, de forma literei U, cu adâncimea „h” de circa 1/5 din înălțimea probei. Aceasta se așează pe două reazeme simple într-un locaș special al utilajului, așa cum se poate observa în schema de mai jos.



## Schema de solicitare și etapele de lucru

Încercarea se efectuează după prescripțiile standardului SR EN 10045:2009. Pendulul este ridicat la poziția  $H_0$ , iar când este eliberat se deplasează pe traseul indicat (cu linie întreruptă) și lovește proba pe mijlocul ei, în partea opusă față de creștătură; scopul lovirii este „spargerea” epruvetei, prin consumarea unei părți din energia pendulului. Din acest motiv, continuarea mișcării lui se va face doar până la o înălțime  $H_u$ , mai mică decât cea inițială, iar diferența dintre cele două cote este proporțională cu energia consumată pentru spargerea epruvetei:  $W_t = mg(H_0 - H_u)$ . Pe această bază rigla verticală a utilajului este gradată direct în unități de energie (Nm sau J).



Este important de observat că o anumită fracțiune din energia consumată de pendul se pierde datorită frecărilor din sistemul mecanic al utilajului; mărimea acestor pierderi este evaluată folosind o lansare „în gol” (fără așezarea unei epruvete în dispozitiv) și reprezintă diferența de energie ( $W_g$ ) indicată, după acest experiment, pe rigla gradată. Energia  $W_{ef}$  consumată efectiv pentru spargerea probei se obține scăzând pierderile din energia totală.

### Relații de calcul

Caracteristica (de ordin *calitativ*) de material care se determină pe baza datelor experimentale este notată simbolic KCU (denumită în mod tradițional „reziliență”), cu trei indici, indicând energia inițială  $W_0$  a pendulului (300J), lățimea secțiunii probei (uzual  $b=10\text{mm}$ ), respectiv adâncimea creștăturii ( $h=2\text{mm}$ ); reziliența reprezintă raportul între energia  $W_{ef}$  consumată pentru spargerea epruvetei și aria netă  $A_0$  a secțiunii în care se produce ruperea:  $W/b/h$

$$KCU_{W_0/b/h} = \frac{W_{ef}}{A_0} = \frac{W_t - W_g}{b \cdot (h - a)} \quad \left[ \frac{\text{J}}{\text{cm}^2} \right]$$

### Analiza rezultatelor

Mărimea calculată cu ultima relație de mai sus este folosită doar ca termen de comparație între diferite materiale, în sensul că un material are *tenacitatea* proporțională cu valoarea acestei caracteristici; valorile mici ale rezilienței indică materialele care se comportă preponderent *fragil* și au capacitate mică de a suporta solicitări prin șocuri.

Încadrarea materialului încercat în una dintre aceste două categorii se poate face și analizând aspectul secțiunii de rupere a epruvetei: dacă predominantă este partea din secțiune cu aspect lucios, grăunțos (iar lățimea secțiunii de rupere este constantă pe înălțime), atunci materialul este de tip **fragil**, iar dacă o suprafață mai mare este ocupată de partea cu aspect mat, fibros, înseamnă că materialul are o comportare preponderent **tenace**.

Trebuie remarcat că, în special în literatura americană de specialitate, termenul **reziliență** („resilience”) desemnează capacitatea unui material de a absorbi energie de deformare în domeniul său de elasticitate; în acest sens, sunt *reziliente* materialele caracterizate prin valori mari ale limitei de curgere și valori relativ mici ale modulului de elasticitate, așa cum sunt, prin excelență, oțelurile aliate folosite la fabricarea arcurilor.

Pe de altă parte, termenul tenacitate („toughness”) este corespondent celui de mai sus, dar se referă la întreg domeniul de sub curba caracteristică a unui material, la o anumită solicitare, adică până la limita sa de rupere. Pe această bază se spune că un material are tenacitate cu atât mai mare cu cât domeniul de sub curba sa caracteristică este mai întins (are suprafața mai mare).


# MĂSURAREA CU TRADUCTOARE ELECTRICE REZISTIVE A TENSIUNILOR DIN PIESELE SOLICITATE MECANIC

## Verificarea preciziei măsurărilor

### Prezentare generală

În ingineria mecanică este important să se verifice experimental intensitatea solicitărilor din diverse piese, exprimată prin valorile tensiunilor din anumite puncte ale acestora. Măsurarea tensiunilor (tensometria) folosește diverse tehnici de lucru; metodele bazate pe analizele unor variații ale parametrilor curentului electric utilizează ca elemente intermediare niște traductoare, atașate piesei în punctele de măsurare, cele mai răspândite fiind traductoarele electrice rezistive (TER).

Numite și *mărci tensometrice* (întrucât se lipesc pe piese, ca timbrele pe plicuri), acestea au ca element de bază un fir metalic, foarte subțire (cu diametrul de ordinul sutimilor de mm), așezat sub formă de grilă (pentru a avea lungime relativ mare pe o suprafață mică) pe un suport izolator (o folie flexibilă dintr-un material polimeric).



Schema de principiu a unui traductor electric rezistiv.


Dimensiunile globale ale traductoarelor sunt de obicei mici, de ordinul milimetrilor, pentru ca suprafața de pe piesă pe care se citesc deformațiile să fie cât mai mică. Lipirea mărcilor în punctele de măsurare se face folosind adezivi special destinați acestor aplicații, iar când piesa studiată se deformează sub acțiunea încărcărilor pe care le suportă, grilele traductoarelor se vor deforma solidar cu micile porțiuni de pe piesă pe care sunt lipite.

Se poate remarca pe schema alăturată că firul metalic este mai gros în porțiunile de legătură dintre zonele sale principale, așezate în lungul grilei (pe lungimea  $L_0$ , denumită *baza de măsurare* a traductorului), pentru ca deformațiile care se produc pe direcția transversală, să influențeze cât mai puțin rezultatele măsurărilor.

Modificările de dimensiuni ale firului metalic îi vor modifica rezistența electrică, iar intensitatea unui curent care îl străbate va avea variații, ce pot fi citite ca diferențe de potențial, cu un aparat de măsură (milivoltmetru). De fapt, semnalul electric citit va fi proporțional cu variațiile alungirilor specifice „ $\epsilon$ ”, produse în punctul de măsurare ca urmare a solicitării aplicate.

O problemă importantă este acuratețea măsurărilor electrice, deoarece (mai ales în cazul pieselor metalice) deformațiile specifice sunt foarte mici și tot la fel vor fi și variațiile de curent ce se vor înregistra. Este necesar să se folosească circuite de măsurare foarte sensibile, iar în mod obișnuit acestea sunt montaje de tip punte Wheatstone, al cărui principiu de funcționare este arătat în schița alăturată.

Circuitul de tip patrulater este alimentat, în curent continuu (de la bateria sau redresorul B) pe o diagonală, în vreme ce semnalul rezultat este cules de pe cealaltă diagonală, cu aparatul de măsură AM. Rezistențele de pe ramura din dreapta sunt: una calibrată (RC) și una reglabilă (RR), iar pe ramura din stânga sunt montate două traductoare tensometrice – unul activ (TA), lipit în zona de măsurare de pe piesă, celălalt de compensare (TC), un traductor „martor”, identic cu TA și lipit pe un eșantion de material la fel cu al piesei cercetate, plasat în aceleași condiții de mediu cu aceasta, dar lipsit complet de încărcări mecanice.




Schema montajului denumit punte Wheatstone

Montajul permite, dacă rezistențele sunt alese corect, aducerea la zero a aparatului de măsură prin intermediul reglării rezistenței RR, după care orice variație de rezistență din brațele circuitului va fi indicată de AM. Trebuie precizat că modificările de rezistență din brațe alăturate ale

punții produc efecte care se scad în semnalul citit pe aparatul de măsură, în vreme ce variațiile din brațe opuse dau efecte care se cumulează la AM. Pe acest fenomen se bazează metoda de „compensare termică” a TER, care folosește traductorul TC de pe schema de mai sus: ambele traductoare suportă aceleași condiții de mediu, deci vor avea aceleași variații de rezistență datorită eventualelor modificări ale acestora. În schimb, solicitările mecanice produc efecte doar asupra traductorului activ TA și cum variațiile de rezistență pentru TA și TC se vor scădea, rezultă că efectele „parazite” ale condițiilor de mediu vor fi eliminate din semnalul rezultat: acesta va indica doar variațiile de rezistență din TA produse de solicitarea mecanică aplicată piesei.

### Scopul lucrării

Lucrarea de față are ca obiectiv să se evalueze nivelul de precizie a măsurărilor efectuate cu traductoarele tensometrice rezistive. Evaluarea se bazează pe compararea unor date *experimentale* cu valorile *calculate* ale unei aceleiași mărimi – tensiunea de încovoiere dintr-un anumit punct al unei grinzi în consolă (încăstrată la un capăt și liberă la celălalt) încărcată pe capăt cu o forță concentrată verticală.



### Schema de solicitare

Se folosește o grindă de secțiune transversală dreptunghiulară, a cărei lățime crește continuu, dinspre capătul liber spre reazem, proporțional cu momentul de încovoiere care solicită bara: se observă că efortul  $M_i(x)$  va fi cu atât

mai mare cu cât secțiunea de calcul este mai distanțată față de punctul unde se aplică forța F. Lățimea variabilă a probei face ca valorile tensiunilor din fibrele ei extreme să fie aceleași în toate secțiunile transversale, iar barele de acest fel sunt numite „grinzi de egală rezistență” la încovoiere.

Pe schemă se observă că se folosesc traductoare TA și TC, amplasate pe fețele opuse ale aceleiași secțiuni a barei, care se află la distanța  $L_T$  de punctul unde se aplică forța F. Este un caz particular al metodei de compensare, cu ambele traductoare aflate sub acțiunea solicitării mecanice: având în vedere condițiile descrise, rezultă că tensiunile de încovoiere din cele două puncte de măsurare vor avea valori egale, dar cu semne opuse (TA fiind solicitat la întindere).

### Relații de calcul

Din cele de mai sus rezultă că semnalul produs la aparatul de măsură (gradat direct în unități de alungiri specifice  $\epsilon$ ) de variațiile de rezistență din traductorul TA va avea două componente – una proporțională cu tensiunea (deci și cu deformația specifică) maximă de încovoiere din secțiunea respectivă, iar cealaltă cu efectele parazite produse de variațiile condițiilor de mediu din laborator:

$$\epsilon_{TA} = \epsilon_{\max}^{\text{inc}}(L_T) + \epsilon^{\text{termic}}$$

În mod similar, semnalul furnizat de traductorul de compensare va cuprinde în aceeași măsură efectele parazite ale mediului, iar componenta dată de solicitarea mecanică va fi egală și de sens opus celei din TA, adică:

$$\epsilon_{TC} = -\epsilon_{\max}^{\text{inc}}(L_T) + \epsilon^{\text{termic}}$$

Cele două traductoare fiind montate în brațe adiacente ale punții Wheatstone, înseamnă că semnalul rezultat indicat de aparatul de măsură se calculează astfel:

$$\epsilon_{\text{rez}}^{\text{exp}} = \epsilon_{TA} - \epsilon_{TC} = 2 \cdot \epsilon_{\max}^{\text{inc}}(L_T)$$

Prin urmare, circumstanțele speciale în care se face compensarea termică în acest caz conduc, pe lângă eliminarea efectelor condițiilor de mediu, la amplificarea (dublarea) semnalului util care trebuie măsurat în experiment, cu efecte favorabile asupra sensibilității măsurărilor efectuate.

Pe de altă parte, se propune ca valoarea citită la aparat a semnalului rezultat de mai sus să fie comparată cu o valoare estimată prin calcule a aceluși semnal. Practic este necesar să se calculeze, folosind relațiile din rezistența materialelor, deformația specifică produsă de solicitarea

descrișă, în fibra superioară din secțiunea aflată la distanța  $L_T$  de punctul în care se aplică forța  $F$ . Se pornește de la valoarea tensiunii de încovoiere din acel punct și de la expresia legii lui Hooke pentru această deformare elastică a barei considerate:

$$\varepsilon_{rez}^{calc} = 2 \cdot \varepsilon^{inc}(L_T) = 2 \cdot \frac{\sigma^{inc}(L_T)}{E} = \frac{2}{E} \cdot \frac{M_{iz}(L_T)}{W_z(L_T)}$$

În această relație apar modulul de elasticitate  $E$  al materialului grinzii, momentul de încovoiere din secțiunea de măsurare (calculat ca în mecanica elementară, ca moment al lui  $F$  față de secțiune) și modulul de rezistență  $W_z$  al secțiunii de lucru. S-a precizat anterior că lățimea grinzii este variabilă, deci se va nota cu  $b(L_T)$  cea din secțiunea unde sunt lipite traductoarele, astfel că se obține:

$$\varepsilon_{rez}^{calc} = \frac{2}{E} \cdot \frac{F \cdot L_T}{\frac{b(L_T) \cdot h^2}{6}} = \frac{12 \cdot F \cdot L_T}{E \cdot b(L_T) \cdot h^2}$$

Se mai precizează că forța de încovoiere  $F$  se obține prin atârănarea unei mase marcate „ $m$ ” la capătul liber al grinzii, deci  $F = m \cdot g$ , unde „ $g$ ” este accelerația gravitațională.

### Modul de lucru

Efectuarea lucrării presupune parcurgerea următoarelor etape:

- se pornește puntea electronică și se echilibrează la zero canalul de măsurare ales pentru conectarea traductoarelor TA și TC la punte;
- se calculează valoarea estimată a semnalului rezultat  $\varepsilon_{rez}$ , folosind următoarele valori numerice ale mărimilor din relația de mai sus –  $m=4,025\text{kg}$ ;  $g=9,81\text{m/s}^2$ ;  $E=21 \cdot 10^4\text{MPa}$ ;  $L_T=207\text{mm}$ ;  $h=5,25\text{mm}$ ;  $b(L_T)=48\text{mm}$ ; rezultatul se va exprima sub forma unui număr întreg înmulțit cu  $10^{-6}$ , fără dimensiuni (număr abstract);
- se așează masa marcată pe capătul barei de egală rezistență care reprezintă proba solicitată la încovoiere, se reglează scara de citire a valorii  $\varepsilon$ , astfel ca citirea să se poată face corect, după care se notează valoarea experimentală  $\varepsilon_{rez}$ ;
- se compară cele două valori ale semnalului rezultat și se calculează **precizia** măsurărilor, sub forma abaterii relative, față de valoarea calculată, folosind o relație de forma:

$$\Delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon_{rez}^{calc} - \varepsilon_{rez}^{exp}}{\varepsilon_{rez}^{calc}} \cdot 100 \quad [\%]$$

În legătură cu unitățile în care se exprimă alungirile specifice  $\varepsilon$ , ele ar trebui să fie raportul între două categorii de unități de lungime – alungirea împărțită la dimensiunea inițială; piesele folosite în mod curent în ingineria mecanică, mai ales dacă sunt din metal, au în domeniul elastic al deformabilității lor alungiri foarte mici, de ordinul milimetrilor sau al subdiviziunilor acestora, iar pentru forțe care nu sunt foarte mari se preferă scrierea unităților de  $\varepsilon$  astfel:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\mu\text{m}}{\text{m}} = \frac{10^{-6}\text{m}}{\text{m}} = 10^{-6}$$

Prin urmare, alungirile specifice se măsoară de obicei în „ $\mu\text{m}/\text{m}$ ” (așa cum apare pe cadranul punții electronice cu care se lucrează în acest experiment), ceea ce poate fi scris și ca „ $10^{-6}$ ” fără dimensiuni (așa cum se prezintă rezultatul calculelor teoretice pentru valoarea  $\varepsilon_{rez}$ ).

### Analiza rezultatelor

Prezenta lucrare de laborator are ca obiectiv să informeze pe studenți asupra existenței metodelor experimentale de stabilire a tensiunilor din piesele solificate mecanic, ca și a potențialului uriaș al acestor metode în privința verificării practice a rezultatelor proiectării ingineresti; este de reținut că tensometria electrică rezistivă se bazează în prezent pe o gamă foarte extinsă de traductoare și rozete de traductoare tensometrice, astfel că este aplicată pe scară largă în cele mai variate domenii ingineresti; este remarcabil că ea poate furniza soluții pentru tot felul de probleme practice în care este necesară măsurarea unor mărimi mecanice dintre cele mai diverse.